

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES	INCONVÉNIENTS	CLASSE
2° Dans des ateliers fabriquant au plus 300 kilogrammes par jour...	Odeur.....	3 ^e
Chlorures alcalins, eau de javelle (Fabrication des).....	Idem.....	2 ^e
Chlorures de soufre (Fabrication des)..	Vapeurs nuisibles.....	1 ^{re}
Chromate de potasse (Fabrication du).	Odeur.....	3 ^e
Chrysalides (Ateliers pour l'extraction des parties soyeuses des).....	Idem.....	1 ^{re}
Ciments (Fours à) :		
1° permanents.....	Fumée, poussière.....	2 ^e
2° ne travaillant pas plus d'un mois par an.....	Idem.....	3 ^e
Cire à cacheter (Fabrication de la)....	Danger d'incendie.....	3 ^e
Cochenille ammoniacale (fabrication de la.....	Odeur.....	3 ^e
Cocons :		
1° Traitement des frisons de cocons.	Altération des eaux.....	2 ^e
2° Filature des cocons (<i>Voir Filature</i>)		
Coke (Fabrication du) :		
1° En plein air ou en fours non fumivores.....	Fumée, poussière.....	1 ^{re}
2° En fours fumivores.....	Poussière.....	2 ^e
Colle forte (Fabrication de la).....	Odeur, altération des eaux....	1 ^{re}
Collodion (Fabrique de).....	Danger d'explosion ou d'incendie.....	1 ^{re}
Combustion des plantes marines dans les établissements permanents.....	Odeur et fumée.....	1 ^{re}
Construction (Ateliers de). (<i>Voir Machines et Wagons.</i>)		
Cordes à instruments ou boyaux (Fabrication de). (<i>Voir Boyauderies.</i>)		
Corroieries.....	Odeur.....	2 ^e
Coton et coton gras (Blanchisserie des déchets de).....	Altération des eaux.....	3 ^e
Cretons (Fabrique de).....	Odeur et danger d'incendie...	1 ^{re}
Crins (Teinture des). (<i>Voir Teintureries.</i>)		
Crins et soies de porc (Préparation des sans fermentation. (<i>Voir aussi Soies de porc par fermentation.</i>).....	Odeur et poussière.....	2 ^e
Cristaux (Fabrication de). (<i>Voir Verretries.</i>)		
Cuir vernis (Fabrication de).....	Odeur et danger d'incendie...	1 ^{re}
Cuir verts et peaux fraîches (Dépôts de)	Odeur.....	1 ^{re}
Cuivre (Dérochage du) par les acides..	Odeur, émanations nuisibles..	3 ^e
Cuivre Fonte du). (<i>V. Fonderies, etc.</i>)		
Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabrication de) :		
1° Par la calcination directe des matières animales avec la potasse....	Odeur.....	1 ^{re}