

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES	INCONVÉNIENTS	CLASSE
graissage des) par les huiles de pétrole et autres hydrocarbures.....	Odeur et danger d'incendie....	1 <sup>re</sup>
Peaux (Lustrage et apprêtage des)....	Odeur et poussière.....	3 <sup>e</sup>
Peaux (Planage et séchage des).....	Odeur .....	2 <sup>e</sup>
Perchlorure de fer par dissolution du peroxyde de fer (Fabrication de)....	Emanations nuisibles.....	3 <sup>e</sup>
Pétrole. ( <i>Voir Huiles de pétrole.</i> )		
Phosphates de chaux (Ateliers pour l'extraction et le lavage des).....	Altération des eaux.....	3 <sup>e</sup>
Phosphore (Fabrication de).....	Danger d'incendie .....	1 <sup>re</sup>
Pileries mécaniques des drogues.....	Bruit et poussière.....	3 <sup>e</sup>
Pipes à fumer (Fabrication des):		
1 <sup>o</sup> Avec fours non fumivores.....	Fumée.....	2 <sup>e</sup>
2 <sup>o</sup> Avec fours fumivores.....	Fumée accidentelle.....	3 <sup>e</sup>
Plantes marines. ( <i>Voir Combustion des plantes marines.</i> )		
Plâtre (Fours à):		
1 <sup>o</sup> Permanents.....	Fumée et poussière .....	2 <sup>e</sup>
2 <sup>o</sup> Ne travaillant pas plus d'un mois.	Idem .....	2 <sup>e</sup>
Plomb (Fonte et laminage du). ( <i>Voir Fonte, etc.</i> )		
Poëliers, journalistes, poëles et fourneaux en faïence et terre cuite. ( <i>Voir Faïence.</i> )		
Poils de lièvre et de lapin. ( <i>Voir Secrétage.</i> )		
Poissons salés (Dépôts de).....	Odeur incommode.....	2 <sup>e</sup>
Porcelaine (Fabrication de):		
1 <sup>o</sup> Avec fours non fumivores.....	Fumée.....	2 <sup>e</sup>
2 <sup>o</sup> Avec fours fumivores.....	Fumée accidentelle.....	3 <sup>e</sup>
Porcheries.....	Odeur et bruit .....	1 <sup>re</sup>
Potassé (Fabrication de) par calcination des résidus de mélasse .....	Fumée et odeur.....	2 <sup>e</sup>
Potasse. ( <i>Voir Chromate de potasse.</i> )		
Poteries de terre (Fabrication de) avec fours non fumivores.....	Fumée .....	3 <sup>e</sup>
Poudres et matières fulminantes (Fabrication de). ( <i>Voir aussi Fulminate de mercure.</i> )		
Poudrette (Fabrication de) et autres engrais au moyen de matières animales.....	Odeur et altération des eaux....	1 <sup>re</sup>
Poudrette (Dépôts de). ( <i>Voir Engrais.</i> )		
Pouzzolane artificielle (Fours à).....	Fumée.....	3 <sup>e</sup>
Protochlorure d'étain ou sel d'étain (Fabrication du).....	Emanations nuisibles.....	2 <sup>e</sup>
Prussiate de potasse. ( <i>Voir Cyanure de potassium.</i> )		
Pulpe de pommes de terre. ( <i>Voir Féculeries.</i> )		