

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES	INCONVÉNIENTS	CLASSE
purifiée sur la ferraille (Fabrication en grand du).....	Fumée, émanations nuisibles..	3 ^e
Sulfate de soude (Fabrication du) :		
1 ^o Par la décomposition du sel marin par l'acide sulfurique, sans condensation de l'acide chlorhydrique.....	Emanations nuisibles.....	1 ^{re}
2 ^o Avec condensation complète de l'acide chlorhydrique.....	Idem.....	2 ^o
Sulfate de fer, d'alumine et alun (Fabrication par le lavage des terres pyriteuses et alumineuses grillées du).	Fumée et altération des eaux..	3 ^e
Sulfure d'arsenic (Fabrication du) à la condition que les vapeurs seront condensées.....	Odeur, émanations nuisibles..	2 ^e
Sulfure de carbone (Fabrication du)...	Odeur, danger d'incendie.....	1 ^{re}
Sulfure de carbone (Manufactures dans lesquelles on emploie en grand le) ..	Danger d'incendie.....	1 ^{re}
Sulfure de carbone (Dépôts de). (Suivant le régime des huiles de pétrole.)		
Sulfures métalliques. (<i>Voir Grillage des minerais sulfureux.</i>)		
Sulfure de sodium (Fabrication du)...	Odeur.....	2 ^o
Superphosphate de chaux et de potasse (Fabrication du).....	Emanations nuisibles.	2 ^e
Tabacs (Manufacture de).....	Odeur et poussière.....	2 ^e
Tabac (Incinération des côtes de).....	Odeur et fumée.....	1 ^{re}
Tabatières en carton (Fabrication des).	Odeur, danger d'incendie.....	3 ^e
Taffetas et toiles vernis ou cirés (Fabrication de).....	Idem.....	1 ^{re}
Tan (Moulins à).....	Bruit et poussière.....	3 ^e
Tanneries.....	Odeur.....	1 ^{re}
Tannée humide (Incinération de la)...	Fumée, odeur.....	2 ^e
Teinturiers.....	Odeur, altération des eaux....	3 ^e
Teintureries de peaux.....	Odeur.....	3 ^e
Terres émaillées (Fabrication de) :		
1 ^o Avec fours non fumivores.....	Fumée.....	2 ^e
2 ^o Avec fours fumivores.....	Fumée accidentelle.....	3 ^e
Terres pyriteuses et alumineuses (Grillage des).....	Fumée, émanations nuisibles..	1 ^{re}
Teillage du lin, du chanvre et du jute en grand.....	Poussière et bruit.....	2 ^e
Térébenthine (Distillation et travail en grand de la). (<i>Voir Huiles de pétrole, de schiste, etc.</i>)		
Tissus d'or et d'argent (Brûleries en grand des). (<i>Voir Galons.</i>)		
Toiles cirées. (<i>Voir Taffetas et toiles vernis.</i>)		