## TARIF DES DROITS

## à percevoir pour la vérification des poids et mesures et instruments de pesage.

(Arrêtés des 25 janvier 1883 et 15 mai 1889).

## Mesures de longueur.

mesures ae longueur.				
Décamètre  Demi-décamètre  Double-mètre	of 60 0 60 0 60 0 35 0 25	Mètre  — pour tapissiers  Demi-mètre  — p. tapissiers  Double-décimètre  Décimètre	0 0 0	20 25 20 25 25 25 20
Mesures de solidité.				
Double-stère	2f >	Stère	<b>2</b> f	•
Mesures de capacité pour les grains et les matières sèches.				
Demi-hectolitre  Double-décalitre  Décalitre	I 35 O 30 O 25	Double-litre Litre Demi-litre Double-décilitre, décilitre et demi-décilitre	0	15 15 15
Mesures de capacité pour les liquides.				
Double-décalitre  Décalitre et demi-décalitre  Double-litre	-	Demi-litre  Double-décilitre, demi-décilitre, double-centilitre et cen-	0	20 25 20
Poids en fer.				
50 kilogrammes		2, I et 1/2 hectogrammes et au-dessous	Öſ	25
Poids en cuivre.  50 kilogrammes				
50 kilogrammes	2f > 0	2 kilogrammes et au-des- sous	of	40
Instruments de pesage.				
Balances à bras égaux de	3 <sup>f</sup> 50	Balances à bras égaux et à bascule, de magasin Balances à bras égaux, de précision	2 · 1	

Bull. Off. No 10. - Année 1898.